


Компоненты для восстановления аппаратов BROTHER DCP-L2500D/2540DN, HL-L2300D, MFC-L2700DW

Печка (LJB858001 / LY9389001)

Тefлоновый вал		Резиновый вал	
CET2808 	CET2804 (для DCP-L2500D/2540DN, MFC-L2700DW) 	CET6760 (для HL-L2300D) 	
Сепаратор тefлонового вала	Бушинг резинового вала	Бушинг тefлонового вала	
CET6763 	DGP0755 (2 шт/компл) 	CET361089 (левый) 	CET361090 (правый) 

Ролики

Ролик подхвата/подачи	Резинка тормозной площадки
CET2802 	CET2810 