




## Компоненты для восстановления аппаратов HP Color LJ Pro M452/MFP M377dw/477

### Печка (RM2-6461/RM2-6435)

Фьюзер (печка) в сборе RM2-6461 DGP0650 <sup>1</sup> (восстановленный) 		Комплект восстановления фьюзера (термопленки, резиновый вал, бушинги) CET441016 
Термопленка CET311001 (Upper) 	CET311041 (Lower) 	Резиновый вал CET211001N (water foam) 
Бушинг резинового вала CET361085 	Нагревательный элемент CET291003 	Майларовая накладка ADF CET371009 <sup>2</sup> 

<sup>1</sup>для моделей с дуплексом

### Ролики и компоненты системы переноса

Комплект роликов подхвата/поддачи RM2-5576-000, RM2-5577-000 CET341044 	Ролик отделения RM2-5881-000 CET341043 	Ролик подхвата RL1-1442-000 CET4702(R) 
Ролик подхвата ADF B3Q10-60105 DGP0832 <sup>2</sup> 	Тормозная площадка ADF B3Q10-40080 DGP0833 <sup>2</sup> 	Шарнир ADF B3Q10-60130 DGP0834 <sup>2</sup> 
Ролик переноса RM2-6455 CET261021 		

<sup>2</sup>не используется с Color LaserJet Pro M452dn/dw/nw