


Компоненты для восстановления аппаратов PANTUM BP5100dw/dn, BM5100fdw/fdn/adw/adn

Печка (302111018801)

Тefлоновый вал	Прижимной/резиновый вал
CET181021 	CET211045 
Бушинг тefлонового вала	Бушинг резинового вала
CET361083 (2 шт/компл.) 	CET361084 (2 шт/компл.) 

Ролики и компоненты ADF

Ролик отделения 301022320001		Ролик подхвата/подачи 301022176001			Тормозная площадка 301022062001
DGP0734	CET341131	DGP0732	CET341130	DGP0733 (резинка)	DGP0736
					
Ролик подхвата ADF в сборе 301022302001		Тормозная площадка ADF 301022149001		Шлейф сканирующей линейки 301022285001	
CET341129		DGP0737	CET361091		DGP0739
					