

Компоненты для восстановления аппаратов PANTUM M6200/M6500/M6600, P2500/2510, P2200/2207

Печка (301022090001)


<p>Тefлоновый вал</p> <p>CET181020</p> 	<p>Прижимной/резиновый вал</p> <p>CET211045</p> 	<p>Бушинги тefлонового вала</p> <p>CET361037</p> 
<p>Шестерня тefлонового вала</p> <p>DGP0748</p> 	<p>Сепараторы тefлонового вала</p> <p>CET351014</p> 	<p>Бушинги резинового вала</p> <p>CET361036</p> 

Ролики и компоненты ADF

<p>Ролик подхвата</p> <p>301022060001</p> <p>DGP0730</p> 	<p>Резинка ролика подхвата</p> <p>301022060001</p> <p>DGP0731</p> 	<p>Муфта узла подачи бумаги</p> <p>301022064001</p> <p>DGP56214</p> 	<p>Тормозная площадка</p> <p>301022062001</p> <p>DGP0736</p> 
<p>Шлейф сканирующей линейки</p> <p>301022145001</p> <p>DGP0738</p> 	<p>Тормозная площадка ADF</p> <p>301022149001</p> <p>DGP0737</p> 	<p>Шарнир ADF (черный)</p> <p>301022338001</p> <p>DGP56212</p> 	<p>Шарнир ADF (белый)</p> <p>301022669001</p> <p>DGP56213</p> 

Компоненты для восстановления аппаратов PANTUM M6700/6800/7100/7200/7300, P3010/3020

Печка (301022227001)

Тefлоновый вал CET181019 	Прижимной/резиновый вал CET211045 	Бушинги тefлонового вала CET361035 
Шестерня тefлонового вала DGP0780 	Термистор CET351015 	Бушинги резинового вала CET361036 

Ролики и компоненты ADF

Ролик отделения 301022320001 DGP0734 	Ролик подачи 301022176001 DGP0732 	Резинка ролика подачи 301022176001 DGP0733 
Шлейф сканирующей линейки 301022285001 DGP0739 	Тормозная площадка ADF 301022149001 DGP0737 	Шарнир ADF (белый) 301022323001 DGP56211 